

Serviceberichte

ASSYST

☒ A
☐ B

Datum

29.9.04

km-Stand

28692

Reparatur-Auftr.-Nr.

109309

Restlaufstrecke in km

-800

Restlaufzeit in Tagen

+

Motorölmarke

Shell
0W/40

Viskosität

Erneuert:

Ja Nein

Ja Nein

Motoröl

☒

Zündkerzen

☒

Kraftstofffilter

☒

Luftfilter

☒

Kühlmittel

☒

Bremsflüssigkeit

☒

Aktivkohlefilter

☒

Keilrippenriemen

☒

Heißfilm-Luftmassenmesser

☒

Kombifilter

☒

Batterie Notrufsystem

☒

Staubfilter

☒

Zusatzarbeiten bei mehr als:

(Differenz zum letzten Wechsel)

km

Jahre



JÜRGENS

Jürgens GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Vertreter und
Servicepartner der DaimlerChrysler AG
Hörde 21 • 58135 Hagen
Telefon (02331) 479-0

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

Serviceheft

Bestätigungen

ASSYST

☐ A
☒ B

Datum

5.7.05

km-Stand

50550

Reparatur-Auftr.-Nr.

106848

Restlaufstrecke in km

-1500km

Restlaufzeit in Tagen

Motorölmarke

Shell/keilriemen RO
5W30

Viskosität

Erneuert:

Ja Nein

Ja Nein

Motoröl

☒

Zündkerzen

☒

Kraftstofffilter

☒

Luftfilter

☒

Kühlmittel

☒

Bremsflüssigkeit

☒

Aktivkohlefilter

☒

Keilrippenriemen

☒

Heißfilm-Luftmassenmesser

☒

Kombifilter

☒

Batterie Notrufsystem

☒

Staubfilter

☒

Zusatzarbeiten bei mehr als:

(Differenz zum letzten Wechsel)

km

Jahre



JÜRGENS

Jürgens GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Vertreter und
Servicepartner der DaimlerChrysler AG
Hörde 21 • 58135 Hagen
Telefon (02331) 479-0

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

Serviceheft

Bestätigungen

Serviceberichte

ASSYST

☒ A
☐ B

Datum

14.8.06

km-Stand

67690

Reparatur-Auftr.-Nr.

Restlaufstrecke in km

Restlaufzeit in Tagen

Motorölmarke

Viskosität

107633
- 100
Shell
5130

Erneuert:

Ja Nein

Ja Nein

Motoröl

☒

Zündkerzen

☒

Kraftstofffilter

☒

Luftfilter

☒

Kühlmittel

☒

Bremsflüssigkeit

☒

Aktivkohlefilter

☒

Keilrippenriemen

☒

Heißfilm-Luftmassenmesser

☒

Kombifilter

☒

Batterie Notrufsystem

☒

Staubfilter

☒

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

km

Jahre

Jürgens GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf und Service
Hördenstr.21
58135 Hagen

C. Ser

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

ASSYST

A

Datum

10-12-2007

☒ B

km-Stand

84125

Reparatur-Auftr.-Nr.

Restlaufstrecke in km

Restlaufzeit in Tagen

Motorölmarke

Viskosität

mob. 1 L 10-40

Erneuert:

Ja Nein

Ja Nein

Motoröl

☒

Zündkerzen

☒

Kraftstofffilter

☒

Luftfilter

☒

Kühlmittel

☒

Bremsflüssigkeit

Aktivkohlefilter

☒

Keilrippenriemen

Heißfilm-Luftmassenmesser

Kombifilter

Batterie Notrufsystem

Staubfilter

☒

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

km

Jahre

MP

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

Serviceberichte

ASSYST ☒ A Datum 12-08-2008
☐ B km-Stand 99574

Reparatur-Auftr.-Nr.
 Restlaufstrecke in km
 Restlaufzeit in Tagen
 Motorölmarke
 Viskosität

Shell - 5-40

Erneuert:

	Ja	Nein		Ja	Nein
Motoröl	☒		Zündkerzen		
Kraftstofffilter			Luftfilter		
Kühlmittel			Bremsflüssigkeit		
Aktivkohlefilter			Keilrippenriemen		
Heißfilm-Luftmassenmesser			Kombifilter		
Batterie Notrufsystem			Staubfilter		

Zusatzarbeiten bei mehr als:
 (Differenz zum letzten Wechsel)

km Jahre

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

ASSYST ☐ A Datum 3-03-2009
☒ B km-Stand 116542

Reparatur-Auftr.-Nr.
 Restlaufstrecke in km
 Restlaufzeit in Tagen
 Motorölmarke
 Viskosität

Shell - 5-40

Erneuert:

	Ja	Nein		Ja	Nein
Motoröl	☒		Zündkerzen	☒	
Kraftstofffilter	☒		Luftfilter	☒	
Kühlmittel	☒		Bremsflüssigkeit	☒	
Aktivkohlefilter	☒		Keilrippenriemen		
Heißfilm-Luftmassenmesser			Kombifilter		
Batterie Notrufsystem			Staubfilter		

Zusatzarbeiten bei mehr als:
 (Differenz zum letzten Wechsel)

km Jahre

Takaki Eynpos - Nibw
 Sibkol Eynpos

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

Serviceheft

Bestätigungen

Serviceberichte

ASSYST

Σ A
B

Datum

9-9-2010

km-Stand

133.055 km

Reparatur-Auftr.-Nr.

Restlaufstrecke in km

Restlaufzeit in Tagen

Motorölmarke

Viskosität

FUCHS
10w-40

Erneuert:

Motoröl

Kraftstofffilter

Kühlmittel

Aktivkohlefilter

Heißfilm-Luftmassenmesser

Batterie Notrufsystem

Ja Nein

✓

Zündkerzen

Luftfilter

Bremsflüssigkeit

Keilrippenriemen

Kombifilter

Staubfilter

Ja Nein

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

km

Jahre

ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΥΤΙΤΩΝ
Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 17 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 999193844 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΗΛ: 210 6216098

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

ASSYST

Σ A
B

Datum

26.01.2012

km-Stand

136.955 km

Reparatur-Auftr.-Nr.

Restlaufstrecke in km

Restlaufzeit in Tagen

Motorölmarke

Viskosität

7500 km

FUCHS
5W40

Erneuert:

Motoröl

Kraftstofffilter

Kühlmittel

Aktivkohlefilter

Heißfilm-Luftmassenmesser

Batterie Notrufsystem

Ja Nein

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zündkerzen

Luftfilter

Bremsflüssigkeit

Keilrippenriemen

Kombifilter

Staubfilter

Ja Nein

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

km

Jahre

Φ. ΝΑΔΙ



Mercedes-Benz
SERVICE

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

IBKAP SERVICE

Serviceberichte

ASSYST A Datum 7.10.13
B km-Stand 141200 km

Reparatur-Auftr.-Nr.
Restlaufstrecke in km 1500 km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke FUCHS
Viskosität 10W 40 SLL

Erneuert:	Ja	Nein	Ja	Nein
Motoröl	✓			
Kraftstofffilter				
Kühlmittel				
Aktivkohlefilter				
Heißfilm-Luftmassenmesser				
Batterie Notrufsystem				
			Zündkerzen	
			Luftfilter	
			Bremsflüssigkeit	
			Keilrippenriemen	
			Kombifilter	
			Staubfilter	

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

Seize Caravan

km Jahre

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

Serviceheft

Bestätigungen

ASSYST A Datum 14.02.2014
B km-Stand 141.904 km

Reparatur-Auftr.-Nr.
Restlaufstrecke in km + 14.300 km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert:	Ja	Nein	Ja	Nein
Motoröl				
Kraftstofffilter				
Kühlmittel				
Aktivkohlefilter				
Heißfilm-Luftmassenmesser				
Batterie Notrufsystem				
			Zündkerzen	
			Luftfilter	
			Bremsflüssigkeit	
			Keilrippenriemen	
			Kombifilter	
			Staubfilter	

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

Αυξήματα
πλεονεξία αλμεία
+ κυνήα εμεροπορυν x2
+ τοποθεσην παροταφιδαν.
+ αρο. παρτα λεζα αταρην.
+ διγνων - ενδενιολος Βιδαν.

km
+ Caravan
Mugos - m. w

Α001 ΔΙΑΜΑΝΘ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΥΤ/ΩΝ
ΑΚΚΟΝΕΡΙΟΥ 17 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 999103844 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6216098

Serviceheft

Bestätigungen

Serviceberichte

144.807 Km (09.12.2015.)

- Αλλαγή λαβής.
- Αλλαγή γιλιζου βαλβών.

ASSYST

A

Datum

147107

B

km-Stand

Reparatur-Auftr.-Nr.

Restlaufstrecke in km

Restlaufzeit in Tagen

Motorölmarke

Viskosität

γ.α 1.500. βαλβ. 10.

10W 40 S1+

Erneuert:

Ja Nein

Ja Nein

Motoröl

✓

Zündkerzen

Kraftstofffilter

Luftfilter

Kühlmittel

Bremsflüssigkeit

Aktivkohlefilter

Keilrippenriemen

Heißfilm-Luftmassenmesser

Kombifilter

Batterie Notrufsystem

Staubfilter

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

km

Jahre

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

ASSYST

A

Datum

155001

B

km-Stand

162500

Reparatur-Auftr.-Nr.

Restlaufstrecke in km

Restlaufzeit in Tagen

Motorölmarke

Viskosität

Erneuert:

Ja Nein

Ja Nein

Motoröl

✓

Zündkerzen

Kraftstofffilter

Luftfilter

Kühlmittel

Bremsflüssigkeit

Aktivkohlefilter

Keilrippenriemen

Heißfilm-Luftmassenmesser

Kombifilter

Batterie Notrufsystem

Staubfilter

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

km

ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ο.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΥΤΟΝ

Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 17 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΦΜ: 999198844 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΗΛ: 210 6216098

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

Serviceberichte

ASSYST A Datum 2/11/2014
B km-Stand 161.519 Km

Reparatur-Auftr.-Nr.
Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

+ 12.800 Km.

U-B 999.5
5W40.

Erneuert: Ja Nein Ja Nein
Motoröl ☒ Zündkerzen
Kraftstofffilter ☒ Luftfilter
Kühlmittel ☒ Bremsflüssigkeit
Aktivkohlefilter ☒ Keilrippenriemen
Heißfilm-Luftmassenmesser ☒ Kombifilter
Batterie Notrufsystem ☒ Staubfilter

Zusatzarbeiten bei mehr als:
Differenz zum letzten Wechsel)

• ΛΑΔΙΑ • ΛΑΔΙΑ ΑΥΤ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ
+ ΦΙΛΤΡΟ ΑΥΤ. ΚΙΒΩΤΙΟΥ
ΒΑΛΒΟΥΛΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ + ΛΑΔΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
• ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

km Jahre
ΑΦΟΙ: ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ο.Ε.
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ
Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 17 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 999193844 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 6216098

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

• ΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΓΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΚΑΝΙΔΙΩΝ.

ASSYST A Datum 3/11/19
B km-Stand 166.200

Reparatur-Auftr.-Nr.
Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert: Ja Nein Ja Nein
Motoröl ☒ Zündkerzen
Kraftstofffilter ☒ Luftfilter
Kühlmittel ☒ Bremsflüssigkeit
Aktivkohlefilter ☒ Keilrippenriemen
Heißfilm-Luftmassenmesser ☒ Kombifilter
Batterie Notrufsystem ☒ Staubfilter

Zusatzarbeiten bei mehr als:
Differenz zum letzten Wechsel)

km Jahre

15.000 Km
ΣΜΥΡΝΙΟΣ
SERVICE

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

Serviceheft

Bestätigungen

Serviceberichte

ASSYST

A

Datum

03-01-20

B

km-Stand

171.283

ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΙ ΕΡΧΑΤΕΣ

Reparatur-Auftr.-Nr.

Restlaufstrecke in km

Restlaufzeit in Tagen

Motorölmarke

Viskosität

Erneuert:

Ja/Nein

Ja Nein

Motoröl

Zündkerzen

Kraftstofffilter

Luftfilter

Kühlmittel

Bremsflüssigkeit

Aktivkohlefilter

Keilrippenriemen

Heißfilm-Luftmassenmesser

Kombifilter

Batterie Notrufsystem

Staubfilter

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

km

VIGAS MERCEDES SERVICE
ΕΙΣΙΔΕΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
TEL.: 210 60 36 154 - FAX: 210 60 36 158

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

ASSYST

A

Datum

15-09-21

✓B

km-Stand

178.779

Reparatur-Auftr.-Nr.

Restlaufstrecke in km

Restlaufzeit in Tagen

Motorölmarke

Viskosität

MB 229.5
SW-40

Erneuert:

Ja/Nein

Ja Nein

Motoröl

Zündkerzen

Kraftstofffilter

Luftfilter

Kühlmittel

Bremsflüssigkeit

Aktivkohlefilter

Keilrippenriemen

Heißfilm-Luftmassenmesser

Kombifilter

Batterie Notrufsystem

Staubfilter

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

km

VIGAS MERCEDES SERVICE
ΕΙΣΙΔΕΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
TEL.: 210 60 36 154 - FAX: 210 60 36 158

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

ΛΑΔΙΑ ΑΥΤ. ΙΑΤΗΡΑΝ 236.14
ΦΙΛΤΡΟ ΚΙ ΦΛΑΝΤΛΑ Α.Κ.Τ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Α.Κ.Τ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

05-01-22
1806306

Serviceberichte

ASSYST A Datum 20-4-23.
B km-Stand 187050

Reparatur-Auftr.-Nr.
Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert:

Motoröl
Kraftstofffilter
Kühlmittel
Aktivkohlefilter
Heißfilm-Luftmassenmesser
Batterie Notrufsystem

Ja Nein

Zündkerzen
Luftfilter
Bremsflüssigkeit
Keilrippenriemen
Kombifilter
Staubfilter

MB. 229.5
S. Ja Nein
12010
011700 F
011700200
011700200

ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ
Α. ΚΡΥΟΜΕΡΙΟΥ 17 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 999193844 ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5216098

Unterschrift / Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt

Serviceheft

Bestätigungen

ASSYST A Datum 06/04/24
B km-Stand 195.004

Reparatur-Auftr.-Nr.
Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität

Erneuert:

Motoröl
Kraftstofffilter
Kühlmittel
Aktivkohlefilter
Heißfilm-Luftmassenmesser
Batterie Notrufsystem

Ja Nein

Zündkerzen
Luftfilter
Bremsflüssigkeit
Keilrippenriemen
Kombifilter
Staubfilter

Ja Nein

Zusatzarbeiten bei mehr als:
(Differenz zum letzten Wechsel)

ΕΜΠΟΜΕΡΙΑ ΑΝΑ ΛΑΒΗ 205.000 km
km Jahre

I. ΚΟΡΚΟΛΗΣ
smart

Α. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 161 - ΓΕΡΑΚΑΣ
210 5517900

Unterschrift / Stempel Mercedes-Benz Service-Stützpunkt