

[illegible]

Ispezione alla consegna eseguita il: 30 GIU. 2016 264 36122  VOLKSWAGEN GROUP FIRENZE SPA	Data della consegna/prima immatricolazione:^{a)} 30 GIU. 2016 264 36122  VOLKSWAGEN GROUP FIRENZE SPA
Timbro del rivenditore Volkswagen	Timbro del rivenditore Volkswagen

a) A seconda di quale limite viene raggiunto per primo.

Attestato n° 1

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari - sostituzione di:
☒ / ☐ Cambio dell'olio	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Ispezione	☐ / ☐ Liquido dei freni
☐ / ☐ con cambio dell'olio motore	☐ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati	☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF
☒ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife	☐ / ☐ Olio della frizione Haldex
☐ / ☐ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☐ / ☐ Cinghia poli-V
☐ / ☐ Controllo della regolazione dei fari	☐ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ / ☐ Si consiglia la riparazione	☐ / ☐ Bomboletta del sigillante
☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☐ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/ antipolline
Intervento effettuato il: 12/10/2016	☐ / ☐ Cinghia dentata
Chilometraggio: 15653	☐ / ☐ Candele di accensione
Numero della fattura:	☐ / ☐
Intervento effettuato da:	Garanzia di mobilità LongLife:
Timbro dell'officina: VALDARNO (10)	Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossime scadenze per la manutenzione

Intervento di manutenzione

☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione

oppure

Data:

oppure

Chilometraggio:

Interventi supplementari

.....

Data:

oppure

Chilometraggio:

Attestato n° 2

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari - sostituzione di:
☒ / ☐ Cambio dell'olio	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Ispezione	☐ / ☒ Liquido dei freni
☒ / ☐ con cambio dell'olio motore	☐ / ☒ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ / ☒ con interventi di ispezione ampliati	☐ / ☒ Olio del cambio: DSG®, ATF
☐ / ☒ Utilizzo di olio motore LongLife	☐ / ☒ Olio della frizione Haldex
☐ / ☒ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☐ / ☒ Cinghia poli-V
☐ / ☒ Controllo della regolazione dei fari	☐ / ☒ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ / ☒ Si consiglia la riparazione	☐ / ☒ Bomboletta del sigillante
☐ / ☒ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☒ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline
Intervento effettuato il:	☐ / ☒ Cinghia dentata
Chilometraggio: 30507	☐ / ☒ Candele di accensione
Numero della fattura:	☐ / ☐
Intervento effettuato da:  PORTINI S.p.A. FIGLINE VALDARNO (FI)	Garanzia di mobilità LongLife:
Timbro dell'officina	Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossime scadenze per la manutenzione


Intervento di manutenzione	Interventi supplementari
☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione oppure Data:	 Data:
oppure Chilometraggio:	oppure Chilometraggio:

Attestato n° 3

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari - sostituzione di:
☒ / ☐ Cambio dell'olio	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Ispezione	☐ / ☒ Liquido dei freni
☒ / ☐ con cambio dell'olio motore	☐ / ☒ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ / ☒ con interventi di ispezione ampliati	☐ / ☒ Olio del cambio: DSG®, ATF
☐ / ☒ Utilizzo di olio motore LongLife	☐ / ☒ Olio della frizione Haldex
☐ / ☒ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☐ / ☒ Cinghia poli-V
☐ / ☒ Controllo della regolazione dei fari	☐ / ☒ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ / ☒ Si consiglia la riparazione	☐ / ☒ Bomboletta del sigillante
☐ / ☒ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☐ / ☒ Cartuccia del filtro antipolvere/ antipolline
Intervento effettuato il: 18-05-2017	☐ / ☒ Cinghia dentata
Chilometraggio: 46740	☐ / ☒ Candele di accensione
Numero della fattura:	☐ / ☐
Intervento effettuato da:	Garanzia di mobilità LongLife:
Timbro dell'officina:	Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossime scadenze per la manutenzione	
Intervento di manutenzione	Interventi supplementari
☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione oppure Data: oppure Chilometraggio:	 Data: oppure Chilometraggio:

Attestato n° 4

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari - sostituzione di:
☒ / ☐ Cambio dell'olio + filtro olio	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Ispezione	☐ / ☐ Liquido dei freni
☒ / ☐ con cambio dell'olio motore	☐ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati	☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF
☒ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife	☐ / ☐ Olio della frizione Haldex
☐ / ☐ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☐ / ☐ Cinghia poli-V
☐ / ☐ Controllo della regolazione dei fari	☒ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ / ☐ Si consiglia la riparazione	☐ / ☐ Bomboletta del sigillante
☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☒ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline
Intervento effettuato il: 26-09-17	☐ / ☐ Cinghia dentata
Chilometraggio: 61137	☐ / ☐ Candele di accensione
Numero della fattura:	☐ / ☐
Intervento effettuato da: 	Garanzia di mobilità LongLife:
Timbro dell'officina	Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossime scadenze per la manutenzione	
Intervento di manutenzione	Interventi supplementari
☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione oppure Data: oppure Chilometraggio:	 Data: oppure Chilometraggio:

Attestato n° 5

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari - sostituzione di:
☒ / ☐ Cambio dell'olio	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Ispezione	☐ / ☒ Liquido dei freni
☒ / ☐ con cambio dell'olio motore	☐ / ☒ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ / ☒ con interventi di ispezione ampliati	☐ / ☒ Olio del cambio: DSG®, ATF
☐ / ☒ Utilizzo di olio motore LongLife	☐ / ☒ Olio della frizione Haldex
☒ / ☐ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☐ / ☒ Cinghia poli-V
☐ / ☒ Controllo della regolazione dei fari	☐ / ☒ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ / ☒ Si consiglia la riparazione	☐ / ☒ Bomboletta del sigillante
☐ / ☒ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☒ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/ antipolline
Intervento effettuato il: 31/01/18	☐ / ☒ Cinghia dentata
Chilometraggio: 75989	☒ / ☐ Candele di accensione
Numero della fattura:	☐ / ☒
Intervento effettuato da:  00816	Garanzia di mobilità LongLife:
	Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossime scadenze per la manutenzione

Intervento di manutenzione	Interventi supplementari
☒ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione oppure Data: oppure Chilometraggio:	 Data: oppure Chilometraggio:

Attestato n° 6

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari - sostituzione di:
☒ / ☐ Cambio dell'olio	☐ / ☒ AdBlue®
☐ / ☒ Ispezione	☐ / ☒ Liquido dei freni
☐ / ☒ con cambio dell'olio motore	☐ / ☒ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ / ☒ con interventi di ispezione ampliati	☐ / ☒ Olio del cambio: DSG®, ATF
☐ / ☒ Utilizzo di olio motore LongLife	☐ / ☒ Olio della frizione Haldex
☐ / ☒ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☐ / ☒ Cinghia poli-V
☐ / ☒ Controllo della regolazione dei fari	☐ / ☒ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ / ☒ Si consiglia la riparazione	☐ / ☒ Bomboletta del sigillante
☐ / ☒ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☒ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline
Intervento effettuato il: 11.07.2018	☐ / ☒ Cinghia dentata
Chilometraggio: 81505	☐ / ☒ Candele di accensione
Numero della fattura:	☐ / ☒
Intervento effettuato da:	Garanzia di mobilità LongLife:
 264 00757 NEGRO AUTOMOBILI s.r.l. TREVISO	Timbro del rivenditore Volkswagen
Timbro dell'officina	

Prossime scadenze per la manutenzione	
Intervento di manutenzione	Interventi supplementari
☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione oppure Data: oppure Chilometraggio:	 Data: oppure Chilometraggio:

Attestato n° 7

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari - sostituzione di:
☐ / ☐ Cambio dell'olio	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Ispezione	☐ / ☐ Liquido dei freni
☒ / ☐ con cambio dell'olio motore	☐ / ☐ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ / ☐ con interventi di ispezione ampliati	☐ / ☐ Olio del cambio: DSG®, ATF
☒ / ☐ Utilizzo di olio motore LongLife	☐ / ☐ Olio della frizione Haldex
☐ / ☐ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☐ / ☐ Cinghia poli-V
☐ / ☐ Controllo della regolazione dei fari	☐ / ☐ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ / ☐ Si consiglia la riparazione	☐ / ☐ Bomboletta del sigillante
☐ / ☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☐ / ☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline
Intervento effettuato il: 28/08/2019	☐ / ☐ Cinghia dentata
Chilometraggio: 143.595	☐ / ☐ Candele di accensione
Numero della fattura:	☐ / ☐
Intervento effettuato da:	Garanzia di mobilità LongLife:
Timbro dell'officina	Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossime scadenze per la manutenzione	
Intervento di manutenzione	Interventi supplementari
☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione	
oppure	
Data:	Data:
oppure	oppure
Chilometraggio:	Chilometraggio: